

Cały warsztat ze sobą, gdziekolwiek jesteś!

Walizka na materiały dla elektryków firmy Wiha

- **Wyższa efektywność pracy**
Wyjątkowo obszerny asortyment w jednym miejscu to zawsze właściwe narzędzie pod ręką.
- **Dobry projekt**
Walizka jest wytrzymała, duża i stabilna z bezpiecznym hamulcem w pokrywie.
- **Niższe koszty**
Właściwy moment dokręcania chroni materiał przed uszkodzeniami i oznacza brak poprawek.
- **Ochrona zdrowia**
Ergonomiczna koncepcja kształtu rękojeści ułatwia pracę i zapobiega chorobom zawodowym.
- **Większe bezpieczeństwo**
Nagradzane na arenie międzynarodowej, izolowane narzędzia VDE, każde testowane pojedynczo napięciem 10.000 V AC i dopuszczone do użycia pod napięciem 1.000 V AC.




**NOWOŚĆ! Skrzynka
dla elektryków z
prawdziwego zdarzenia!**

Skrzynka narzędziowa II generacji dla elektryków

Competence XXL II

NOWOŚĆ! Skrzynka dla elektryków z prawdziwego zdarzenia!



wiha.com/xxl2
#wihaxxl2

NOWOŚĆ!

Highlights




SoftFinish slim TORX® TR




LiftUp



Wkrętak do pobijania do wykonywania otworów na kołki



Całówka dla elektryków



Latarka




Zestaw kluczy Ergostar




Nożyce dla elektryków



Szcypce do zdejmowania izolacji



Młotek dla elektryków




Bity Y XL Selector



Poziomica dla elektryków

Competence XL



Dbaj o bezpieczeństwo
Swobodny dostęp do narzędzi w bezpiecznym położeniu pokrywy, którą przytrzymują amortyzatory gazowe, co zmniejsza także ryzyko obrażeń kiedy ją zamykasz.

Zwiększa elastyczność
Dostajesz dużo miejsca na dodatkowe narzędzia i bardzo duży schowek na drobne części i elementy.

Oszczędza czas
Konstrukcja i funkcja wkładek na narzędzia zapewniają Ci szybki i prosty do nich dostęp.

Dbaj o zdrowie
Łatwy i bez wysiłkowy transport narzędzi w walizce do miejsca pracy dzięki stabilnym kółkom inline.

Spełnia oczekiwania
Skrzynka: duża, wytrzymała, stabilna i bezpieczna dzięki mechanizmowi bezpiecznego hamulca w klapie.



Zwiększa elastyczność
Dostajesz dużo miejsca na dodatkowe narzędzia i bardzo duży schowek na drobne części i elementy.

Dbaj o zdrowie
Pasek ułatwia transport skrzynki z narzędziami, dzięki czemu masz wolne ręce na inne materiały.

Oszczędza czas
Konstrukcja i funkcja wkładek na narzędzia zapewniają Ci szybki i prosty do nich dostęp.

☛ 42069 (9300704)



NOWOŚĆ! Skrzynka dla elektryków z prawdziwego zdarzenia!

- | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ☛ 36189 (Z 44 3 01) | ☛ 41143 (3251 TH20x100) | ☛ 38880 (2271P PH0x60) | ☛ 41923 (Z71716006SB) | ☛ 33841 (Z 62 0 002 06) | ☛ 42074 (SB24691) |
| ☛ 38552 (Z 14 1 170 06) | ☛ 41142 (3251 TH15x100) | ☛ 38876 (2270P 2,5x60) | ☛ 41979 (369RE9F) | ☛ 34744 (Z 50 1 200 06) | ☛ 41832 (SB7948Y904) |
| ☛ 38191 (Z 18 0 200 06) | ☛ 41141 (3251 TH10x100) | ☛ 41144 (3251 TH25x125) | ☛ 41286 (SB24670) | ☛ 26741 (Z 12 0 160 06) | ☛ 42071 (SB 846300E) |
| ☛ 41229 (2831-01) | ☛ 35396 (3241 PZ2x100) | | ☛ 42068 (410 2008) | ☛ 37450 (Z 22 0 250 06) | ☛ 42062 (Z 57 0 00106SB) |
| ☛ 34586 (2831-12) | ☛ 35395 (3241 PZ1x80) | | ☛ 35969 (246 22 02) | ☛ 26708 (Z 01 0 180 06) | ☛ 41246 (Z 62 0 005 06) |
| ☛ 00864 (322 SW 13) | ☛ 35394 (3211 PH2x100) | | ☛ 39076 (SB 246 81) | ☛ 26727 (Z 05 0 200 06) | ☛ 36791 (2872 T18) |
| ☛ 00861 (322 SW 10) | ☛ 35393 (3211 PH1x80) | | ☛ 34745 (255-11L) | ☛ 26729 (Z 05 1 200 06) | ☛ 36791 (2872 T18) |
| ☛ 00859 (322 SW 8) | ☛ 36330 (3281 SL/PZ2x100) | | ☛ 37871 (255-12) | | |
| ☛ 00858 (322 SW 7) | ☛ 36329 (3281 SL/PZ1x80) | | ☛ 41289 (SB534S5) | | |
| ☛ 00856 (322 SW 5,5) | ☛ 35392 (3201 6,5x150) | | ☛ 03223 (530 3,5x60) | | |
| | ☛ 35391 (3201 5,5x125) | | ☛ 03231 (530 12x200) | | |
| | ☛ 35446 (3201 3,5x100) | | | | |
| | ☛ 41234 (2831 09 023) | | | | |
| | ☛ 37871 (255-12) | ☛ 35393 (3211 PH1x80) | ☛ 27057 (410 20002) | ☛ 29417 (7948-005) | ☛ 36114 (246 67) |
| ☛ 38191 (Z 18 0 200 06) | ☛ 35394 (3211 PH2x100) | ☛ 35394 (3211 PH2x100) | ☛ 01418 (369 H9) | ☛ 36859 (246 65) | |
| ☛ 38552 (Z 14 1 170 06) | ☛ 35395 (3241 PZ1x80) | ☛ 35395 (3241 PZ1x80) | ☛ 36189 (Z 44 3 125 01) | ☛ 35969 (246 22 02) | |
| ☛ 38611 (2831 09 021) | ☛ 35396 (3241 PZ2x100) | ☛ 35396 (3241 PZ2x100) | ☛ 36050 (246 75 SB) | ☛ 26729 (Z 05 1 200 06) | |
| ☛ 00861 (322 SW 10) | ☛ 35502 (3271 SL/PH1x80) | ☛ 35502 (3271 SL/PH1x80) | ☛ 33844 (Z 62 0 001 06) | ☛ 26727 (Z 05 0 200 06) | |
| ☛ 00859 (322 SW 8) | ☛ 35503 (3271 SL/PH2x100) | ☛ 35503 (3271 SL/PH2x100) | ☛ 37450 (Z 22 0 250 06) | ☛ 26744 (Z 12 0 180 06) | |
| ☛ 00858 (322 SW 7) | ☛ 36329 (3281 SL/PZ1x80) | ☛ 36329 (3281 SL/PZ1x80) | | ☛ 26708 (Z 01 0 180 06) | |
| ☛ 00856 (322 SW 5,5) | ☛ 36330 (3281 SL/PZ2x100) | ☛ 36330 (3281 SL/PZ2x100) | | | |
| ☛ 34745 (255-11L) | ☛ 35392 (3201 6,5x150) | ☛ 35392 (3201 6,5x150) | | | |
| | ☛ 35391 (3201 5,5x125) | ☛ 35391 (3201 5,5x125) | | | |
| | ☛ 35390 (3201 4,0x100) | ☛ 35390 (3201 4,0x100) | | | |
| | ☛ 35446 (3201 3,5x100) | ☛ 35446 (3201 3,5x100) | | | |
| | ☛ 03231 (530 12x200) | ☛ 03231 (530 12x200) | | | |

☛ 40523 (9300702)



- | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| ☛ 38191 (Z 18 0 200 06) | ☛ 35393 (3211 PH1x80) | ☛ 27057 (410 20002) | ☛ 29417 (7948-005) | ☛ 36114 (246 67) |
| ☛ 38552 (Z 14 1 170 06) | ☛ 35394 (3211 PH2x100) | ☛ 01418 (369 H9) | ☛ 36859 (246 65) | |
| ☛ 38611 (2831 09 021) | ☛ 35395 (3241 PZ1x80) | ☛ 36189 (Z 44 3 125 01) | ☛ 35969 (246 22 02) | |
| ☛ 00861 (322 SW 10) | ☛ 35396 (3241 PZ2x100) | ☛ 36050 (246 75 SB) | ☛ 26729 (Z 05 1 200 06) | |
| ☛ 00859 (322 SW 8) | ☛ 35502 (3271 SL/PH1x80) | ☛ 33844 (Z 62 0 001 06) | ☛ 26727 (Z 05 0 200 06) | |
| ☛ 00858 (322 SW 7) | ☛ 35503 (3271 SL/PH2x100) | ☛ 37450 (Z 22 0 250 06) | ☛ 26744 (Z 12 0 180 06) | |
| ☛ 00856 (322 SW 5,5) | ☛ 36329 (3281 SL/PZ1x80) | | ☛ 26708 (Z 01 0 180 06) | |
| ☛ 34745 (255-11L) | ☛ 36330 (3281 SL/PZ2x100) | | | |
| | ☛ 35392 (3201 6,5x150) | | | |
| | ☛ 35391 (3201 5,5x125) | | | |
| | ☛ 35390 (3201 4,0x100) | | | |
| | ☛ 35446 (3201 3,5x100) | | | |
| | ☛ 03231 (530 12x200) | | | |